

114 年度靜修國小敬業樓東側老舊廁所整建成果報告

亮點介紹

本校敬業樓東側廁所已長達 28 年之久，建物本身已存在設備老舊損壞，採光與通風不良，地板積水汙穢，再加上台階高低差，廁間隱密性及暗管不易維護，遭遇低樓層天花板漏水、地板冒水，甚至飄散刺鼻臭味等問題，均難以有效處理，造成師生使用時相當不便且意願不高，不理想的如廁環境嚴重影響校園衛生與學習品質，令人堪憂。

為改善師生整體如廁品質，提升校園友善度，本校積極爭取教育部國教署「老舊廁所整修計畫」經費補助，感謝國教署全額補助，本工程業於今年八月竣工、九月驗收合格，廣受師生及家長肯定，分就獲致改善項目亮點說明如下：

一、空間規劃風格多元

- (一)洗手台內縮於廁所空間，提供師生更寬敞的通道空間。
- (二)入門處的洗手台簡約現代的設計風格，令人耳目一新。
- (三)有別於以往單色系設計，廁間門板馬卡龍色系混搭，恰恰符合本棟大樓高年級學生的青春氣息，再搭配暖色系的光線，營造柔和放鬆的如廁氛圍。
- (四)一樓至五樓的整體門面設計，融入愛戀靜修鐵道特色課程理念，從規劃設計共識凝聚到建築師別具心裁的設計，完全符合「美在校園角落蔓延」的願景，為鐵道藝術再添新風采。



二、清潔快衛生佳，安全機能有保障：

- (一)洗手台槽內以磁磚鋪設製作，不易藏汙納垢，好清理，並採用提籃式漏水孔，方便收集清洗餐具清洗殘渣，降低排水管阻塞問題，為環境衛生品質把關。
- (二)廁所設備全面打除重建，運用雷射水平儀定位，水泥重新施作，樓板更具一致性且平坦。蹲式廁間調降高低差，使用上更顯安全。
- (三)地板選用止滑易清理的材質，廁所內雙側排水、入口處與走廊排水孔重設或檢視，大幅改善積水以及蚊蟲孳生現象。
- (四)窗戶加大與廁間獨立筒燈照明的設計，再搭配廁所走道燈，整體空間顯得明亮通風，更為乾燥。
- (五)天花板開放性的施作工法，不僅增加廁所通風性，也減少壓迫感，解放廁所空間，而管線走向一覽無遺，管道間上鎖，降低人為破壞風險，利於日後維護。

三、重視使用者需求及平權：

- (一)以往廁間門板下方有空隙，缺乏隱密性，重新調整後，更尊重如廁者隱私，上起廁所更安心、更放心。
- (二)部份樓層增設無障礙廁所，未設者另外規劃含扶手的坐式馬桶廁間，還有小便斗設置兩種高度且較低的小便斗設扶手，蹲式馬桶廁間較為寬敞等，貼心的設計考量行動不便、身高差別等個別化的使用需求，強調共融，營造友善校園環境。


衷心感謝教育部國教署全額補助，優化本校敬業樓東側整體廁所環境品質，讓本校師生能有更舒適更安心的如廁空間。



照片說明：

空間規劃風格多元

- 馬卡龍色系混搭，展現主要使用對象青春氣息
- 搭配暖色系光線，營造柔和放鬆的如廁氛圍



照片說明：

空間規劃風格多元

- 洗手台內縮，通道更寬敞
- 洗手台設計風格簡約現代
- 一至五樓整體門面設計，完全符合本校愛戀靜修鐵道特色課程之「美在校園角落蔓延」願景




照片說明：
清潔快衛生佳，
安全機能有保障

- 磁磚洗手台方便清理
- 提籃式漏水孔收集殘渣，降低排水孔阻塞問題



照片說明：
清潔快衛生佳，安全機能
有保障

- 水泥重新施作，樓板更具一致性且平坦
- 蹲式廁間調降高低差，使用上更顯安全
- 地板材質止滑易清，排水孔規劃改善積水、蚊蟲孳生現象



照片說明：
清潔快衛生佳，
安全機能有保障

- 窗戶加大且獨立照明，空間明亮通風，常保乾燥
- 開放性天花板增加通風性，減少壓迫感，管線清楚可視較好維護



照片說明：
重視使用者需求及平權

-廁間門板重新調整重隱私



照片說明：
重視使用者需求及平權

-增設無障礙廁所



照片說明：
重視使用者需求及平權

-非無障礙廁所樓層，設含扶手坐式馬桶廁間

-不同高度小便斗且較低小便斗設扶手

-蹲式馬桶廁間較為寬敞